

BINDO 7

Matiniai sienų dažai

- Lateksiniai dažai be tirpiklių vidaus darbams
- Nenuteka, gerai dengia
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



Gaminio savybės

Lengvai dažomi, gerai dengiantys dažai vidaus darbams. Nenuteka, greitai džiūsta, nudažytą paviršių galima valyti (2 atsparumo drėgnam trynimui klasė). Beveik bekvalpiai, labai mažas lakių organinių junginių (LOJ) kiekis. Galima tonuoti daugybe atspalvių. Dažai tenkina Europos Sajungos ekologinio ženklinimo reikalavimus.

Paskirtis

Sienoms ir luboms dažyti - gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams, taip pat biurams ir kitoms viešoms patalpoms.



Pagrindas

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipsines plokštės, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat nigruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės.



Paviršiaus paruošimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjės, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplauki te švariu vandeniu.
- Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo, anksčiau blizgais dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi - tai pagerins sukibimą.
- Pagrindo nelygumus, angas ir plysius užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Maxi Pro“, „Maxi“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušluokuokite ir nuvalykite dulkes.



Gruntavimas

- Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedalažytą tinkuotą, betoninį ar plytinį paviršių bei gipsines plokštės nigrantuokite dažais „Grund“.
- Anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės bei įvairaus porėtumo (pvz., dalinai glaistytą) paviršių nigrantuokite dažais „Bindo Base“.
- Anksčiau alkidiniai arba aliejiniai dažais dažytą, taip pat pramoniniu būdu apdorotą paviršių nigrantuokite dažais „Bindo Base“.
- Seną kalkiniais dažais dažytą paviršių suriškite gruntavimo dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba nigrantuokite dažais „Master Base“, atskiestais 40–50% vaitspirito „Solve W“.
- Blogos būklės klijinių dažų sluoksnį pašalinkite visiškai, stipriai sukibusius klijinius dažus nigrantuokite dažais „Master Base“, atskiestais 20–30% vaitspirito „Solve W“.
- Nigrantuotą paviršių švelniai nušluokuokite smulkiagrudžiu švitriniu popieriumi ir nuvalykite dulkes.



Galutinė apdaila

- Dažykite paviršių 1–2 dažų „Bindo 7“ sluoksniu. Pirmam sluoksniu iš dažus galima ipliti iki 10 % vandens, galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.
- Dažykite voleliu, teptuku, arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite.
- Priėdžiant kitą sluoksnį, anksčesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Ryškių raudonų, geltonų ir oranžinių atspalvių dažų dengiamumas yra mažesnis. Tokiu atveju gruntavimo dažus rekomenduojama tonuoti kuo artimesniu apdailos dažams atspalviu arba nudažyti paviršių papildomu dažų sluoksniu.



Techniniai duomenys (EN 13 300)

Paskirtis	sausoms patalpoms
Rišiklis	kopolimero dispersija
Blizgumas (Gardner, 60°)	matiniai
Tankis (baziniai BW)	1,26-1,28 kg/l
Sausujų medžiagų dalis (baziniai BW)	45-47 %
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / 28 d., 200 ciklų)	2 klasė
RYL 2012 apkrovos klasė	RL 03 Dideles apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose
Dengiamumas (1 sluoksnis)	ant anksčiau dažyto paviršiaus: 9–10 m ² /l; ant įgeriančio paviršiaus: 7–8 m ² /l
Kontrastas (ISO 6504-1:2006)	2 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 6,9 m ² /l
Džiūvimo laikas (+ 23 °C, sant. drégn. 50 %)	sausi liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.
Terminis stabilumas (ISO 3248:2000)	trumpalaikis aukštos temperatūros (24 val., +125 °C) poveikis išvaizdos pakitimų nesukelia; ilgalaikis aukštos temperatūros poveikis gali pakeisti atspalvį ir blizgumą
Garų laidumas (ISO 7783:2011)	klasė V ₂ - vidutinis (V= 47,8 g/(m ² *d))
Skiediklis	švarus vanduo, iki 10 % tūrio
Tonavimas	„Acormix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW (baltas) ir BC (bespalvis)
Darbo įrankiai	teptukas, voletis, purkštuvas
Purkštuvas	antgalis 0,017” – 0,025”, slėgis 150–200 bar, purškimo kampus 30–60°
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
LOJ (VOC) kiekis	≤ 1 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) - 30 g/l
Laikymas	dažų indą laikyti sandariai uždaryta, sausoje vésioje vietoje (+5...30 °C temperatūroje), saugoti nuo šalčio
Laikymo terminas	neatidarytoje gamyklinėje pakuočėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuočės
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 5 L / 10 L / 20 L

Paviršiaus dažymo ir priežiūros rekomendacijos

- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Jei dažai buvo tonuoti skirtinguose induose, prieš naudojimą rekomenduojama juos sumaišyti viename inde.
- Dažus tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgas ir būtų lengviau jį išlyginti. Dažant sienas, užteptus dažus reikia išlyginti voleli judinant aukštyn ir žemyn taip, kad paskutinis kiekvieno dažų potėpio judesys voleliu per visą sieną būtų padarytas ta pačia kryptimi. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosisius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.
- Iprastomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau, tai reikia daryti atsargiai, naudojant drėgną šluostę.
- Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta mikropluošto arba kitokia šluoste. Stipriai užterštą paviršių galima valyti ir neutraliu (pH 6–8) valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu. Nenaudokite valiklių, kuriuose yra organinių skiediklių, taip pat bražančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar kietų šepečių.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbtį gerai védinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpliti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdibrti galima tik visiškai ištūstintą tarą.

„Akzo Nobel“, Švedija.

Importuotojas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760 info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukės atstovo. Pasilekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.